

## RISPOSTA INTERROGAZIONE N.306

### GRUPPO CONSIGLIARE PD - COMUNE DI NOVARA

Come già riscontrato in precedente interrogazione analoga:

*In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che all'ingresso del Cimitero Urbano sono presenti sei servizi igienici, divisi per sesso, perfettamente funzionanti e di recente realizzazione.*

*Il servizio citato, invece, è collocato nell'area del crematorio, è unico e in condizioni di non agibilità (presenta ancora il vaso alla turca).*

*Tale servizio necessita di un intervento totale di risanamento, compresa la parte impiantistica.*

*Considerato però che il Cimitero, come quasi tutte le strutture cimiteriali di pari superficie, è adeguatamente dotato del blocco servizi posto all'ingresso (ben sei, come detto), ad oggi l'investimento per il totale rifacimento del servizio nell'area del crematorio non è previsto a bilancio (rifacimento sanitari, turca, pavimenti e rivestimenti, impianti: circa 10-12 mila euro). Ciò nonostante si sta valutando la possibilità di poter intervenire.*

Novara, 19/06/2018

Federico Perugini