

RISPOSTA INTERROGAZIONE 530

Il nostro ufficio tecnico monitora costantemente la sicurezza dell'area, in particolar modo quella prospiciente via Perazzi.

Il marciapiede è parzialmente occupato da una impalcatura che ha la funzione di contenere eventuali cadute di calcinacci.

Dalle ultime verifiche non risultano peggioramenti della situazione e non si ritengono necessari ulteriori interventi.

Nel frattempo, la scorsa settimana è stata eseguita una pulizia delle essenze arboree che partendo dalle aree verdi interne del De Pagavè occupavano parte del marciapiede o comunque con i rami impedivano o infastidivano il passaggio.

Contestualmente è stata sistemata la rete di protezione dell'impalcatura, che era stata parzialmente divelta.