

Consiglio comunale del 16 ottobre 2019

Risposta a interrogazione n. 432 del 25.9.2019 PD

“Se le lampade che mancano ai pali della luce sono state asportate per manutenzione ed in caso affermativo per quale motivo non siano state ricollocate. Per sapere se ci sia l'intenzione di illuminare in maniera più efficace quell'area”.

Le lampade in questione fanno parte di un gruppo di lampade (n. 54 modello Arianna Roma¹). riscontrate come non funzionanti (in data 18.3.2019) e quindi tolte per invio in manutenzione in garanzia. Come relazionato dagli Uffici il ritardo pare imputabile al fatto che la società Arianna Led “aveva avuto problemi con i fornitori dei componenti da riparare e che le riparazioni iniziavano a breve (La nota Corbisiero richiama 3.10.2019).

Gli uffici hanno comunicato che quelle in zona retro Questura avrebbero dovuto essere cambiate in data 15 ottobre ma l'intervento non è stato eseguito causa maltempo. È chiaro che la sostituzione delle lampade guaste sarà oggetto e causa del miglioramento dell'illuminazione stessa, rendendola “fisiologicamente” più efficace.

¹ Con il bando “Appalto integrato a corpo relativo al “Programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con Led – Anni 2013/2015” CIG 6638080CE5 CUP F14E15000490004” il Comune di Novara ha riqualificato una porzione dei propri impianti comunali corrispondenti a circa 4000 armature stradali di “vecchia tecnologia” sostituite con nuovi corpi illuminanti a tecnologia Led di marca Arianna e Schreder.