

## RISPOSTA INTERROGAZIONE 108 – Cimitero di Pernate

- le ragioni dell'interdizione si riconducono al distacco di una porzione del colmo del tetto sul lato est dell'immobile;
- l'azione intrapresa nell'immediato, a salvaguardia dell'utenza, è stata l'interdizione all'avvicinamento al fabbricato e la programmazione dell'intervento di ripristino del colmo distaccato;
- i lavori di ripristino sono stati eseguiti il 7 ottobre 2022, per cui la zona è tornata normalmente frequentabile.